



Relatório de Segurança e Medicina do Trabalho

Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial SUPPIN

Av: Nossa Senhora da Penha nº714- Ed.RS- Trade Tower, 4º andar, Praia do Canto-Vitória - ES

Local Inspeccionado

No dia 19/03/2015, foi feita uma inspeção técnica de Segurança e Medicina do Trabalho nas instalações da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial SUPPIN, pelo técnico de segurança do trabalho Alysson Mario Carneiro Leopoldo.

Vale ressaltar que esta inspeção in loco foi baseada nas normas regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores.


Este trabalho teve como objetivo avaliar os diversos riscos ocupacionais, para apontar as inconformidades e buscar soluções adequadas.

Conclusão

O local é de fácil acesso e amplo, sendo satisfatório para o numero de servidores de acordo com a NR 24.

Verificamos que 01 (um) aparelho de ar condicionado está danificado deixando o local com temperatura inadequada de acordo com a norma regulamentadora 17 que estabelece parâmetros que permite a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

Foi observado também que o alvará de licença do Corpo de Bombeiros está vencido com data de emissão 11/02/2014 com vencimento 03/02/2015.



SindiPúblicos

Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo

Fundado em 31 de janeiro de 1989 - Registro MT - DRT-ES 24.200.001 425/89 - CNPJ 32.478.356/0001-21

Medidas de Controle

- 1- Conserto de ar condicionado.
- 2- Renovação de alvará do Corpo de Bombeiros.

Vitória- ES 01 de Abril de 2015

Técnico de Segurança no Trabalho
Alysson Mário C. Leopoldo
Reg. MTE nº ES/0027391

“A Segurança não é o simples ato egoísta de não querer acidentar, mas sobretudo um ato de solidariedade de não deixar ocorrer acidentes”.